EXEED

Code	Model	ATM Oil	KM	1000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	240,000	250,000
			Months	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150
T1C	LX 1.5	1248		0	493	838	852	1247	493	1197	493	1247	852	1964	493	1605	493	838	852	1247	493	1197	493	2372	852	838	493	2019	493
T1C	LX 1.6	1478		0	522	873	881	1281	522	1232	522	1281	881	1923	522	1640	522	873	881	1281	522	1232	522	2331	881	873	522	1640	522
M36T	TXL 1.6	1478		0	591	974	950	1354	591	1333	591	1354	950	2025	764	1609	591	1003	950	1250	591	1362	591	2301	950	974	591	1638	591
M38T	TXL 2.0	1087		0	580	963	1040	1370	580	1423	580	1371	1040	2515	580	1831	580	963	1040	1371	580	1423	580	2923	1040	963	580	1831	580
M38T	VX	1248		0	591	960	1051	1369	591	1420	591	1369	1051	2366	591	1829	591	960	1051	1369	591	1420	591	2774	1051	960	591	1829	591
M32T	RX	1415		0	660	1005	1120	1413	660	1465	660	1413	1120	2410	660	1873	660	1005	1120	1430	660	1465	660	2819	1120	1005	660	1873	660
M32T	RX PHEV	1173		0	660	1057	1074	1490	660	1471	660	1490	1074	1195	660	1904	660	1057	1074	1490	660	1471	660	1628	1074	1057	660	1904	660
E0Y	ET REEV	1047		0	665	1290	1125	1699	665	1750	665	1699	1125	2130	665	2159	665	1290	1125	1699	665	1750	665	1699	1125	1290	665	2159	665
E03	ES REEV	1346		0	665	1273	1079	1681	665	1687	665	1681	1079	2412	665	2095	665	1273	1079	1578	665	1687	665	1992	1079	1273	665	1992	665
E0Y	ET BEV	1346		0	615	948	615	1356	615	948	615	1356	615	948	615	1195	615	948	615	1298	615	948	615	1195	615	948	615	2230	615
E03	ES BEV	1346		0	615	948	615	1356	615	844	615	1252	615	844	615	1149	615	844	615	1149	615	844	615	1149	615	844	615	1149	615

1. All prices include VAT.
2. The price excludes gearbox oil. We recommend changing it every 80,000 km.
3. The first complimentary service is due at 1,000 km.
4. The price excludes any additional repairs.

1. جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
2. السعر لا يشمل زيت ناقل الحركة، ويُوصى بتغييره كل 80,000 كم.
3. تُقدَّم الصيانة الدورية الأولى مجانًا عند قطع 1,000 كم.
4. السعر لا يشمل أي إصلاحات إضافية.